

○トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

(平成二十二年七月十五日)

(／厚生労働省／経済産業省／環境省／告示第十六号)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十九号)の一部の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第三十六条第一項の規定に基づき、トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針を次のように定めたので、同項の規定に基づき公表し、平成二十三年四月一日から適用し、トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(平成二十二年／厚生労働省／経済産業省／環境省／告示第六号)は、平成二十三年三月三十一日限り廃止する。

トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

本指針は、第二種特定化学物質であるトリフェニルスズ=N, N-ジメチルジチオカルバマー、トリフェニルスズ=フルオリド、トリフェニルスズ=アセタート、トリフェニルスズ=クロリド、トリフェニルスズ=ヒドロキシド、トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が9、10又は11のものに限る。)又はトリフェニルスズ=クロロアセタート(以下「トリフェニルスズ化合物」という。)による環境の汚染を防止するため、トリフェニルスズ化合物の製造の事業を営む者、業としてトリフェニルスズ化合物を使用する者その他の業としてトリフェニルスズ化合物を取り扱う者が遵守すべき事項を定めたものであり、本指針に従いトリフェニルスズ化合物の環境放出の抑制を図ることによって、環境の汚染の防止に資することを目的とするものである。

1. トリフェニルスズ化合物を取り扱う施設・場所については、次の事項に留意した構造とすること。
  1. 1 各施設・場所に共通する事項について
    - (1) 床面は、トリフェニルスズ化合物の地下浸透を適切に防止できるコンクリート等の材質とすること。また、そのひび割れ等が心配される場合には、合成樹脂による床面の被覆、容器等の下へのステンレス鋼の受皿の設置等浸透防止措置を講ずること。
    - (2) 必要な場合には、取り扱うトリフェニルスズ化合物の量及び作業に対応して、施設・場所の周囲に防液堤、側溝又はためますを設置する等トリフェニルスズ化合物の流出を防止する措置を講ずること。  
また、雨水のかかる施設・場所及び水を使用する施設・場所の周囲には、上記の措置に加えて、トリフェニルスズ化合物と水を適切に分離する分離槽を設置すること。
    - (3) 施設(配管等を含む。)は、地上に設置すること。やむを得ず、地下に設置する場合には、地下ピット(床面及び壁面はトリフェニルスズ化合物の浸透が防止できるコンクリート等の材質とすること。)内に置くこと。
  1. 2 貯蔵施設・場所に関する事項について  
石油缶等の容器を用いてトリフェニルスズ化合物を貯蔵する場合は、次のことに留意し、直射日光による温度上昇及び雨水による容器の腐食を防止すること。
    - (1) 貯蔵場所は、屋内の冷暗所とすることが望ましいこと。
    - (2) 貯蔵場所をやむを得ず屋外とする場合には、屋根を付ける、容器にカバーをかける等の措置を講ずること。
  1. 3 作業施設・場所に関する事項について  
粉体であるトリフェニルスズ化合物を取り扱う場合には、局所排気装置及び集じん装置を設置すること。
2. トリフェニルスズ化合物を取り扱う施設・場所については、次の事項に留意して点検管理すること。
  2. 1 点検管理要領の策定等について  
点検管理要領を2. 2から2. 4までを踏まえて策定し、これに基づいて日常点検及び定期点検を行うこと。異常が認められた場合は、速やかに補修その他の措置を講ずること。
  2. 2 貯蔵施設・場所及び貯蔵容器の点検管理について
    - (1) 貯蔵施設・場所の点検管理は、次の点に留意して行うこと。
      - ① 漏出の有無
      - ② コンクリート床面のひび割れの有無
      - ③ 防液堤の損傷の有無
      - ④ 側溝、ためます、分離槽等の状態
      - ⑤ 荷積みの整理状況
      - ⑥ その他
    - (2) 貯蔵施設の点検管理は、次の点に留意して行うこと。
      - ① 底板の損傷、腐食、漏出の有無
      - ② 側板の損傷、腐食、漏出の有無
      - ③ 液面計の損傷、漏出の有無
      - ④ 下部弁の損傷、腐食、漏出の有無

- ⑤ その他  
なお、貯蔵施設が地下に設置されている場合には、構造的に漏出の有無を確認しに  
くいため、本体、配管等からの漏出の有無に留意し、嚴重な点検管理を行うこと。
- (1) 石油缶等の容器の点検管理は、次の点に留意して行うこと。
  - ① 容器の損傷、腐食、漏出の有無
  - ② 栓のゆるみ
  - ③ 貯蔵数量
  - ④ その他
2. 3 作業施設の点検管理について
  - (1) 施設の本体、配管等の継目、弁等からの漏出の有無を点検管理すること。
  - (2) 水分離器がある場合には、フィルターの目詰まり及び液面検出器の状態を点検管理すること。
  - (3) 局所排気装置が正常に作動すること及び集じん装置のフィルターが目詰まりして  
いないことを点検管理すること。
2. 4 作業場所の点検管理について
  - (1) 床面、受皿及び地下ピットへのトリフェニルスズ化合物の漏出の有無を点検管理  
すること。
  - (2) ためまず、分離槽等へのトリフェニルスズ化合物の漏出の有無を点検管理するこ  
と。
  - (3) 床面及び地下ピットのひび割れの有無を点検管理すること。
3. トリフェニルスズ化合物の取扱作業については、次の事項に留意して作業すること。
  3. 1 作業要領の策定等について  
作業要領を3. 2及び3. 3を踏まえて策定し、作業中にはこれを遵守させること。
  3. 2 移替作業について
    - (1) 液体であるトリフェニルスズ化合物を取り扱う場合には、適切に整備されたトリ  
フェニルスズ化合物に適したポンプ又はサイホンを使用すること。
    - (2) 移替作業は、トリフェニルスズ化合物を飛散又は流出させないように行うこと。  
特に、粉体を取り扱う場合には、粉じんを発生させないように注意して取り扱うこと。
    - (3) 液面の高さ等に注意して、トリフェニルスズ化合物があふれることのないように  
すること。
    - (4) トリフェニルスズ化合物を使用装置に充填する場合は、作業及び使用装置の  
作動を停止すること。
    - (5) 移替作業後、直ちに注入口を密栓すること。
    - (6) 万一、トリフェニルスズ化合物を誤って飛散又は漏出させた場合に備えて、移替  
作業に当たっては受皿等を用意すること。
  3. 3 使用について
    - (1) 使用装置については、始業点検を行うとともに、作業中にも随時点検を行うこ  
と。
    - (2) トリフェニルスズ化合物を飛散又は漏出させないように注意して作業を行うとと  
もに、作業終了後は、使用装置の点検を行い、使用装置をふたで密閉する等トリフェ  
ニルスズ化合物の飛散又は漏出を防止すること。
    - (3) 万一、トリフェニルスズ化合物を誤って飛散又は漏出させた場合に備えて、使用  
に当たっては受皿等を用意すること。
4. トリフェニルスズ化合物を取り扱う施設の構造等については、次の事項に留意して適宜見直  
しを行い、必要に応じて改善措置を講ずること。  
取扱施設の排気及び排水について、適切なサンプリング及び分析を行うことにより、それら  
に含まれるトリフェニルスズ化合物の濃度を把握し、異常が認められた場合には、トリフェ  
ニルスズ化合物を取り扱う施設の構造、施設の点検管理及び取扱作業について見直しを行うこと  
により、その原因を究明すること。
5. トリフェニルスズ化合物を取り扱う施設からのトリフェニルスズ化合物の漏出又は飛散につ  
いては、次の事項に留意して対処すること。
  5. 1 漏出等処理要領の策定等について  
次の内容を踏まえた漏出等処理要領を策定し、応急措置及び処理方法をあらかじめ作  
業者に周知しておくこと。
    - (1) 発見者は、漏出等を責任者に通報するとともに、通報を受けた責任者は、装置を  
停止させる等必要な応急措置を速やかに作業員に対し指示すること。
    - (2) 漏出箇所からの漏れ等を止めるか、又はその施設内の内容物を他の容器へ移し替  
えること。
    - (3) 漏出物等は、ポンプ等により回収するとともに、回収できなかったものについて  
は、活性炭等による吸着、乾燥した砂等による吸収又はウエス、紙タオル等によるふ  
き取りを行うこと。

5. 2 漏出等を認めたときの措置について

漏出等を認めたときは、漏出処理要領に従って処理すること。